



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS


*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS






Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BOBINA (SALTA LA CHISPA) DE CILINDRO 4
- REQUIERE REPARACIÓN DE GUARDA O EN SU CASO FABRICACIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2798	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,772 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE TORRETA (NO FUNCIONA, LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ESTA BIEN)

