

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:		Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,242 HRS

***REEMPLAZO DE TORRETA**




Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:		Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,242 HRS

*REEMPLAZO DE CUARTO DELANTERO



Empresa: INGENIO PRESIDENTE		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,242 HRS

***PRESENTA FALLA DE ARRANQUE Y SE RELIAZA LIMPIZA GENERAL EN SISTEMA ELÉCTRICO, EQUIPO QUEDA OPERATIVO**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:		Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,242 HRS

*PLACA DE DATOS

