



|                 |        |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0128 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2842 | <b>Fecha:</b>     | 19/11/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91739     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 13,495 HRS |

**“REPARACION DE DESGASTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RETIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS, LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, MONTAJE DE DESPLAZADOR”**

**\*REEMPLAZO DE LAINAS DE AJUSTE DE BALEROS**





|                 |        |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0128 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2842 | <b>Fecha:</b>     | 19/11/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91739     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 13,495 HRS |

**\*ENGRASADO**





VHSA-0128

|                 |        |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0128 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2842 | <b>Fecha:</b>     | 19/11/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91739     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 13,495 HRS |

## \*REEMPLAZO DE DESLIZANTES SUPERIOR E INFERIOR





|                 |        |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0128 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2842 | <b>Fecha:</b>     | 19/11/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91739     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 13,495 HRS |

### \*REEMPLAZO DE DESLIZANTES SUPERIOR E INFERIOR

