



VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN**






VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

***REEMPLAZO DE ACEIOTE DE TRANSMISIÓN**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADO Y BUJÍAS**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL






VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL






VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

***REEMPALZO DE BIRLOS Y TUERCA DE MAZA TRASERA AMBOS LADOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2761	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,573 HRS

***REEMPALZO DE BIRLOS Y TUERCA DE MAZA TRASERA AMBOS LADOS**

