



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2839	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,430 HRS

“REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD MANGUERAS Y NIVELADO DE FLUIDOS”

*REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2839	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,430 HRS

***REEMPLAZO DE MAGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO (SE APRETÓ LA CONEXIÓN)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2839	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,430 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2839	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,430 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS) Y TRANSMISIÓN (2 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2839	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,430 HRS

*REEMPLAZO DE FARO

