



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2861	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14,030 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN Y POLEAS VIAJERAS”

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2861	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14,030 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS LADO DERECHO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2861	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14,030 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS LADO IZQUIERDO**





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2861	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14,030 HRS

***REEMPLAZO DE POELA CENTRAL DE MANGUERAS**






VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2861	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14,030 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO 5 LTS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2861	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14,030 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE CILINDRO HIDRÁULICO PARA COFRE DE ASIENTO (SE REQUIERE SACAR TORNILLO CAPADO MEDIANTE SOLDADURA)
- REQUIERE 2 LLANTAS TRASERAS