




Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

*REEMPLAZO DE TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

*LUBRICADO EN GENERAL





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2825	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,812 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRÁULICO