




VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF2822	Fecha: 21/11/2025
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 8,460 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE EJE DE DIRECCIÓN CON SOPORTES, REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

***REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS**





Empresa: INGENIO PRESIDENTE		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (5 LTS)**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

***REEMPLAZO ALARMA DE REVERSA**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

***REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

***REEMPLAZO DE EJE DE DIRECCIÓN NUEVO**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

*LAVADO DE RADIADOR







VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

***DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA A ENGRASADO**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

*INSTALACIÓN DE EJE Y ENGRASADO





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

*ENGRASADO DE BALEROS





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

*LIMPIEZA Y REVISIÓN A SISTEMA DE FRENOS LADO IZQUIERDO





VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF2822	Fecha: 21/11/2025
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 8,460 HRS

***LIMPIEZA Y REVISIÓN A SISTEMA DE FRENOS LADO DERECHO**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

***ENGRASADO**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF2822	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,460 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE SILLA DE OPERADOR
- BALATAS ESTAN LLEGANDO AL MÍNIMO (PROGRAMAR REEMPLAZO
- REQUIERE FARO REVERSERO
- REQUIERE TORNILLOS PASANTE PARA FIJAR RADIADOR
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE NIVEL DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR

