



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0383	N. Orden:	KAUF2838	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20124	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	8,222 HRS

“ANTICONGELANTE CONTAMINADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN”


***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE RADIADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0383	N. Orden:	KAUF2838	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20124	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	8,222 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0383	N. Orden:	KAUF2838	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20124	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	8,222 HRS


***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (12 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0383	N. Orden:	KAUF2838	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20124	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	8,222 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (3 LTS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0383	N. Orden:	KAUF2838	Fecha:	21/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20124	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	8,222 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

