



MONT-14

Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2850	Fecha:	20/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,927 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR





MONT-14

Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2850	Fecha:	20/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,927 HRS

*INSTALACIÓN DE BANDA DE VENTILADOR







MONT-14

Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2850	Fecha:	20/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,927 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





MONT-14

Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2850	Fecha:	20/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,927 HRS

*PLACA DE DATOS





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2850	Fecha:	20/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,927 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**

