



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2885	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,371 HRS

“REEMPLAZO DE FLECHA Y BALEROS DE POLEAS DE VENTILADOR, REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR”

***REEMPLAZO Y ENGRASADO DE BALEROS**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2885	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,371 HRS

*REEMPLAZO DE Y ENGRASADO DE BALEROS





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2885	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,371 HRS

*INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VENTILADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2885	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,371 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2885	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,371 HRS

*REEMPLAZO DE FLECHA DE VENTILADOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2885	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,371 HRS

*REEMPLAZO DE BALERO





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2885	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,371 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES

