



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2883	Fecha:	27/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,715 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA DE ARRANQUE”

*REEMPLAZO DE BATERIA POR PÉRDIDA DE VOLTAJE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2883	Fecha:	27/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,715 HRS

*REEMPLAZO DE BATERIA POR PÉRDIDA DE VOLTAJE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2883	Fecha:	27/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,715 HRS

*REEMPLAZO DE BATERIA POR PÉRDIDA DE VOLTAJE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2883	Fecha:	27/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,715 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2883	Fecha:	27/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,715 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE REEMPLAZO DE ALTERNADOR YA QUE NO METE EL VOLTAJE CORRECTO**

