

|          |                    |              |         |            |           |            |              |            |            |
|----------|--------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | MATERIALES PETREOS | Solicitante: |         | Código QR: | VHSA-0516 | N. Orden:  | KAUF2793     | Fecha:     | 28/11/2025 |
| Equipo:  | MITSUBISHI         | Modelo:      | E798094 | Serie:     | AU22963   | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 24,167 HRS |

## ***“REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN”***

### **\*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN**



|                                    |                        |                             |                                |                              |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> MATERIALES PETREOS | <b>Solicitante:</b>    | <b>Código QR:</b> VHSA-0516 | <b>N. Orden:</b> KAUF2793      | <b>Fecha:</b> 28/11/2025     |
| <b>Equipo:</b> MITSUBISHI          | <b>Modelo:</b> E798094 | <b>Serie:</b> AU22963       | <b>Ubicación:</b> VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> 24,167 HRS |

## \*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN



|                                    |                        |                             |                                |                              |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> MATERIALES PETREOS | <b>Solicitante:</b>    | <b>Código QR:</b> VHSA-0516 | <b>N. Orden:</b> KAUF2793      | <b>Fecha:</b> 28/11/2025     |
| <b>Equipo:</b> MITSUBISHI          | <b>Modelo:</b> E798094 | <b>Serie:</b> AU22963       | <b>Ubicación:</b> VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> 24,167 HRS |

**\*REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN**

**\*REEMPLAZO DE TERMINAL DE DIRECCIÓN, PERNOS Y BALEROS**



|                                    |                        |                             |                                |                              |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> MATERIALES PETREOS | <b>Solicitante:</b>    | <b>Código QR:</b> VHSA-0516 | <b>N. Orden:</b> KAUF2793      | <b>Fecha:</b> 28/11/2025     |
| <b>Equipo:</b> MITSUBISHI          | <b>Modelo:</b> E798094 | <b>Serie:</b> AU22963       | <b>Ubicación:</b> VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> 24,167 HRS |

### \*REEMPLAZO DE RETENES



|                                    |            |                     |         |                   |           |                   |              |                   |            |
|------------------------------------|------------|---------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> MATERIALES PETREOS |            | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0516 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2793     | <b>Fecha:</b>     | 28/11/2025 |
| <b>Equipo:</b>                     | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | E798094 | <b>Serie:</b>     | AU22963   | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 24,167 HRS |

## \*REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN



|                 |                    |                     |         |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MATERIALES PETREOS | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0516 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2793     | <b>Fecha:</b>     | 28/11/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI         | <b>Modelo:</b>      | E798094 | <b>Serie:</b>     | AU22963   | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 24,167 HRS |

**\*HORÓMETRO**



|                                    |            |                     |         |                   |           |                   |              |                   |            |
|------------------------------------|------------|---------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> MATERIALES PETREOS |            | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0516 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2793     | <b>Fecha:</b>     | 28/11/2025 |
| <b>Equipo:</b>                     | mitsubishi | <b>Modelo:</b>      | E798094 | <b>Serie:</b>     | AU22963   | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 24,167 HRS |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- **REQUIERE REEMPLAZO DE TORRETA**
- **REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS CON CONEXÓN DEL CILINDRO DE INCLINACIÓN**