



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGNCIA VHSA	Horómetro:	HRS

“NO FUNCIONA EL CLAXON”

***NO FUNCIONA POR FALLO EN PIN DE VOLANTE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGNCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE 2 PINES DE VOLANTE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGNCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGNCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

