



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,481 HRS

“FUGA DE ACEITE POR MANGUERA”

***REPARACIÓN DE CONEXIÓN DE MANGUERA VIAJERA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,481 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (3 LTS)**






VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,481 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,481 HRS

***HORÓMETRO**

