



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,875 HRS

***SE REEMPLAZÓ CILINDRO CENTRAL POR PÉRDIDA DE PRESIÓN Y SE BAJABA SOLO EL VÁSTAGO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,875 HRS

***SE REEMPLAZÓ CILINDROS DE INCINACIÓN DE AMBOS LADOS POR FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,875 HRS

***SE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,875 HRS

***SE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,875 HRS

***SE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,875 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (11 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,875 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,875 HRS

***PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,875 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***SE REAPRETAN TORNILLOS SUELTO DE CILINDRO DE DIRECCIÓN Y REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN**

