




Empresa:	GRUAS Y AUTOTRANSPORTES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0108	N. Orden:	KAUF2900	Fecha:	02/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H70D	Serie:		Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,879 HRS

“REVISIÓN, ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLA DE AVANCE EN MONTACARGAS, REEMPLAZO DE ARNESES ELÉCTRICOS”

*REEMPLAZO DE ARNESES ELÉCTRICOS





VHSA-0108

Empresa:	GRUAS Y AUTOTRANSPORTES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0108	N. Orden:	KAUF2900	Fecha:	02/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H70D	Serie:		Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,879 HRS


*REEMPLAZO DE MÓDULO





Empresa:	GRUAS Y AUTOTRANSPORTES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0108	N. Orden:	KAUF2900	Fecha:	02/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H70D	Serie:		Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,879 HRS

*REEMPLAZO DE SWITCH DE IGNICIÓN





Empresa:	GRUAS Y AUTOTRANSPORTES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0108	N. Orden:	KAUF2900	Fecha:	02/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H70D	Serie:		Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,879 HRS

***PLACA DE DATOS**





Empresa:	GRUAS Y AUTOTRANSPORTES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0108	N. Orden:	KAUF2900	Fecha:	02/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H70D	Serie:		Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,879 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA DE ACEITE EN CILINDRO DE DIRECCIÓN
- REQUIERE CHICOTE DE FRENO DE MANO

