



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:		Horómetro:	4,272 HRS

***SE REEMPLAZA CADENA LATERAL IZQUIERDA YA QUE SE REVENTÓ POR DESNIVEL EN RAMPA**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:		Horómetro:	4,272 HRS

*INSTALACIÓN DE CADENA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:		Horómetro:	4,272 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa: INGENIO PRESIDENTE **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0142 **N. Orden:** KAUSFN **Fecha:** 03/12/2025

Equipo: KOMATSU **Modelo:** FG30HT-16 **Serie:** A233463 **Ubicación:** **Horómetro:** 4,272 HRS

*HORÓMETRO

