

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2921	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	8,656 HRS


“MANTENIMIENTO A INYECTORES”

*SERVICIO A INYECTORES



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2921	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	8,656 HRS


*REVISIÓN Y LIMPIEZA A SISTEMA ELÉCTRICO





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2921	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	8,656 HRS

*REVISIÓN Y LIMPIEZA A BOMBA TANDEM





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2921	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	8,656 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO





VHSA-0143

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2921	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	8,656 HRS

***PLACA DE DATOS**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2921	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	8,656 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE ALARMA DE REVERSA