



Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACETE DE MOTOR**





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

***REEMPLAZO DE BUJÍAS, CABLES DE BUJÍAS, TAPA DE DISTRIBUIDOR**





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y VENTILADOR**

***REEMPLAZO DE ROTOR**





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

*REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS Y ANTICONGELANTE





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

*

REEMPLAZO DE FILTRO DE HIDRAULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

*DRENADO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

***DESMONTAJE DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO**





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

*LAVADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS


*ENGRASADO DE BALEROS





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	POCHTECA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0529	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B-11396	Ubicación:	MINATITLAN	Horómetro:	6,223 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO D EMANGUERA DE ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE EMPACADO DE CARRETE POR FUGA DE ACEITE
- REQUIERE REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS
- REQUIERE LIMPIEZA A TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO
- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE TERMINALES Y PERNOS DE DIRECCIÓN

