



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,087 HRS

***FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO, REEMPLAZO DE O-RING DE CONEXIÓN DE BANCO HIDRÁULCO**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,087 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,087 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (3 LTS)**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,087 HRS

***HORÓMETRO:**

