



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2857	Fecha:	27/11/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS VIAJERAS DE DESPLAZADOR





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR			Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2857	Fecha:	27/11/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	HRS	

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS VIAJERAS DE DESPLAZADOR





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2857	Fecha:	27/11/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE CILINDRO DE CILINDROS DE INCLINACIÓN AMBOS LADOS





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2857	Fecha:	27/11/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2857	Fecha:	27/11/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE INYECTORES (4 PIEZAS)
- REQUIERE POTENCIOMETRO DE ACELERACIÓN
- REQUIERE CUERPO DE ACELERACIÓN

