



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2968	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12,198 HRS

“REPARACIÓN DE FALLA EN PALANCA DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO”

***SE INSTALA SEGURO DE PALANCA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2968	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12,198 HRS

***SE DETECTA DEPURADOR DE AIRE Y PARRILA DE RADIADOR CON SUCIEDAD**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2968	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12,198 HRS

***SE REALIZA LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE COMPONENTES**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2968	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12,198 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

