




Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF2954	Fecha:	10/12/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	901 HRS

*REEMPLAZO DE TAPA, ROTOR Y JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF2954	Fecha:	10/12/2025
-----------------	--------------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	901 HRS
----------------	------	----------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	----------	-------------------	---------

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE TORRETA