



VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3003	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,709 HRS

"INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ESCAPE Y DIAGNÓSTICO DE FUGA DE ANTICONGELANTE"

***INSTALACIÓN DE 2 TORNILLOS CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN A ESCAPE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3003	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,709 HRS


***PRESENTA FUGA DE ANTICONGELANTE POR TAPÓN INFERIOR DEL DEPÓSITO, REQUIERE SU REEMPLAZO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3003	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,709 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3003	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,709 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3003	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,709 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA DE ACEITE POR EL ORBITROL, REQUIERE SU REEMPLAZO
- REQUIERE 3 TUERCAS CON TORNILLO EN RIN TRASERO
- REQUIERE SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)

