



|                 |                    |                     |         |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0341 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2993 | <b>Fecha:</b>     | 16/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA             | <b>Modelo:</b>      | 7FBEU20 | <b>Serie:</b>     | 15830     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*RECOLECCIÓN DE EQUIPO FUERA DE SERVICIO, SE LLEVA SIN CARGADOR, DETALLES DE PINTURA EN TODO EL EQUIPO**





|                 |                    |                     |         |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0341 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2993 | <b>Fecha:</b>     | 16/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA             | <b>Modelo:</b>      | 7FBEU20 | <b>Serie:</b>     | 15830     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS        |


NO PRENDE EL TABLERO





|                 |                    |                     |         |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0341 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2993 | <b>Fecha:</b>     | 16/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA             | <b>Modelo:</b>      | 7FBEU20 | <b>Serie:</b>     | 15830     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS        |


**\*LE FALTA UN ESPEJO LATERAL**





|                                    |        |                     |         |                   |           |                   |          |                   |            |
|------------------------------------|--------|---------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> INGENIO PRESIDENTE |        | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0341 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2993 | <b>Fecha:</b>     | 16/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>                     | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 7FBEU20 | <b>Serie:</b>     | 15830     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REVISIÓN GENERAL





|                                    |        |                     |         |                   |           |                   |          |                   |            |
|------------------------------------|--------|---------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> INGENIO PRESIDENTE |        | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0341 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2993 | <b>Fecha:</b>     | 16/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>                     | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 7FBEU20 | <b>Serie:</b>     | 15830     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*REVISIÓN GENERAL Y DETALLES DE PINTURA:**





|                                    |        |                     |         |                   |           |                   |          |                   |            |
|------------------------------------|--------|---------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> INGENIO PRESIDENTE |        | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0341 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2993 | <b>Fecha:</b>     | 16/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>                     | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 7FBEU20 | <b>Serie:</b>     | 15830     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*DETALLES DE PINTURA EN CONTRAPESO





|                 |                    |                     |         |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0341 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2993 | <b>Fecha:</b>     | 16/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA             | <b>Modelo:</b>      | 7FBEU20 | <b>Serie:</b>     | 15830     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*BATERIA

