



Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF3006	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	14,214 HRS

“REEMPLAZO DE RETEN DE CIGÜEÑAL Y KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR”

***REEMPLAZO FRONTAL DE RETEN DE CIGÜEÑAL**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF3006	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	14,214 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF3006	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	14,214 HRS

*INSTALACIÓN DE DESPLAZADOR





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF3006	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	14,214 HRS

*INSTALACIÓN Y ENGRASADO DE SISTEMA DE DESPLAZADOR





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF3006	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	14,214 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS POR DESGAJAMIENTO
- REQUIERE REVISIÓN DE BALEROS DE TRANSMISIÓN POR RUIDO ANORMAL