



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS


***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

*REEMPLAZO DE FILTROS HIDRÁULICOS DE SUCCIÓN Y RETORNO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

*REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

***LAVADO A GENERAL DE EQUIPO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

***LAVADO A GENERAL DE EQUIPO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

***LAVADO A GENERAL DE EQUIPO**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2975	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,509 HRS

***HORÓMETRO**

