



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN






VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*REEMPLAZO BUJÍAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*REEMPLAZO DE FILTROS HIDRÁULICOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL







VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560


Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

*HORÓMETRO





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE RADIADOR PORQUE PRESENTA DAÑO EN TAPA LATERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,936 HRS

- REQUIERE REPARACIÓN EN TORNO CON SOLDADURA A MÁSTIL, Y DESPLAZADRO YA QUE SE PUEDEN DESCOLGAR LAS HORQUILLAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE TORRETA

