




Empresa: INGENIO PRESIDENTE		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF3030	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,262 HRS

“PRESENTA VIBRACIÓN EN EQUIPO MONTACARGAS, REVOLUCIÓN DE MOTOR PIERDE FUERZA DURANTE EL TRABAJO”

***REEMPLAZO DE BUJÍAS POR VIBRACIÓN EN CABLES**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF3030	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,262 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

