



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3046	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,303 HRS

“REEMPLAZO DE EJE DE DIRECCIÓN CON SOPORTES, REPARACIÓN DE BASE DE POLEA VIAJERAS”

***REEMPLAZO DE EJE DE DIRECCIÓN NUEVO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3046	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,303 HRS

*INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN NUEVO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3046	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,303 HRS

*INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN NUEVO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3046	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,303 HRS

*INSTALACIÓN DE SOPORTES DE DIRECCIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3046	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,303 HRS


*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3046	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,303 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa: INGENIO PRESIDENTE		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3046	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,303 HRS

*INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3046	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,303 HRS

*REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE POLEA DE MANGUERA VIAJERA

