



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3033	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,621 HRS

“PIERDE FUERZA DE ACCELERACIÓN”

***REEMPLAZO DE BUJÍAS POR FALLO DE MOTOR**





Empresa: INGENIO PRESIDENTE **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0091 **N. Orden:** KAUF3033 **Fecha:** 23/12/2025

Equipo: KOMATSU **Modelo:** FG30HT-16 **Serie:** A232566 **Ubicación:** CÁRDENAS **Horómetro:** 11,621 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3033	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,621 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE TORNILLO DEL TANQUE DE GAS PARA SU FABRICACIÓN

