

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3049	Fecha:	24/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,816 HRS

“REPARACIÓN DE FUGA HIDRÁULICA REEMPLAZANDO MANGUERAS”

***SE ENCUESTRAN MANGUERAS DAÑADAS PROVOCANDO FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO**



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3049	Fecha:	24/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,816 HRS

***REEMPLAZO DE 3 MANGUERAS DE SISTEMA DOBLE HORQUILLA**



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3049	Fecha:	24/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,816 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3049	Fecha:	24/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,816 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO

