



Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0371	N. Orden:	KAUF3005	Fecha:	27/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6012	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,263 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN”





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0371	N. Orden:	KAUF3005	Fecha:	27/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6012	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,263 HRS


*ENGRASADO DE EJE DE DIRECCIÓN





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0371	N. Orden:	KAUF3005	Fecha:	27/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6012	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,263 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0371	N. Orden:	KAUF3005	Fecha:	27/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6012	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,263 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0371	N. Orden:	KAUF3005	Fecha:	27/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6012	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,263 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0371	N. Orden:	KAUF3005	Fecha:	27/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6012	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,263 HRS

OTRAS OBSERVACIONES

- REQUIERE REVISIÓN DE BANCADA DE VÁLVULAS PARA VERIFICAR FALLA EN SECCIÓN DE INCLINACIÓN YA QUE EN FRÍO NO ASEGURA LA CARGA
- BOMBA HIDRÁULICA PRESENTA “ZUMBIDO”