




Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3074	Fecha:	29/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE MARCHA





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3074	Fecha:	29/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS


*INSTALACIÓN DE MARCHA





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3074	Fecha:	29/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3074	Fecha:	29/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0143

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3074	Fecha:	29/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE CAMBIO DE BOCINA DE ALRMA DE REVERSA**