



VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3003	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,709 HRS

"INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ESCAPE Y DIAGNÓSTICO DE FUGA DE ANTICONGELANTE"

***INSTALACIÓN DE 2 TORNILLOS CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN A ESCAPE**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3003	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,709 HRS

***FUGA DE ANTICONGELANTE POR TAPÓN INFERIOR DEL DEPÓSITO, SE REALIZO REEMPLAZO DE DEPOSITO COMPLETO**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF 3063	Fecha:	06/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10918.1 HRS

“REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA DE BOMBA A BANCO HIDRÁULICO”

*** MANGUERA HIDRÁULICA EN MAL ESTADO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF 3063	Fecha:	06/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10918.1 HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF 3063	Fecha:	06/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10918.1 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLO DE BANCO HIDRAULICO, DEBIDO A FUGA DE ACEITE
HIDRAULICO**






VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF 3063	Fecha:	06/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10918.1 HRS

*DESMONTAJE DE BANCO HIDRAULICO PARA SU REPARACIÓN






VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF 3063	Fecha:	06/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10918.1 HRS

INSTALACION DE SELLOS





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF 3063	Fecha:	06/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10918.1 HRS

***LIMPIEZA DE BANCPO HIDRAULICO LISTA PARA SU INSTALACIÓN**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF 3063	Fecha:	06/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10918.1 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (10LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF 3019	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (18 LTS)**






VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3003	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,709 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3003	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,709 HRS

*HORÓMETRO

