



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	927 HRS

“FUGA DE GAS EN CONEXIÓN DEL TANQUE Y EQUIPO NO ARRANCA”

***LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE O-RING DE CONEXIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	927 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	927 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE TORRETA Y ESPEJO LATERAL DERECHO**

