



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3076	Fecha:	30/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12,288 HRS

“REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FUGA DE AGUA POR MANGUERA”

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE RETROCESO DE RADIADOR Y SE COLOCAN 2 ABRASADERAS, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (3 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3076	Fecha:	30/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12,288 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3076	Fecha:	30/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12,288 HRS

***HORÓMETRO**





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3076	Fecha:	30/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12,288 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN