



VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF 3063	Fecha:	06/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10918.1 HRS

“REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA DE BOMBA A BANCO HIDRÁULICO”

*** MANGUERA HIDRÁULICA EN MAL ESTADO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF 3063	Fecha:	06/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10918.1 HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF 3063	Fecha:	06/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10918.1 HRS

***HORÓMETRO**

