



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF 3109	Fecha:	0/12/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10890W	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	54231 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA DE MONTACARGA”

SE ENCUENTRA DAÑADO BALERO INTERIOR Y EXTERIOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF 3109	Fecha:	0/12/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10890W	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	54231 HRS

REEMPLAZO DE BALERO INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF 3109	Fecha:	0/12/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10890W	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	54231 HRS

REEMPLAZO DE TAZA DE BALERO INTERIOR Y EXTERIOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF 3109	Fecha:	0/12/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10890W	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	54231 HRS

ENGRADADO DE BALERO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF 3109	Fecha:	0/12/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10890W	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	54231 HRS

ARMADO DE SISTEMA DE LLANTA PARA QUE QUEDE EQUIPO OPERATIVO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF 3109	Fecha:	0/12/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10890W	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	54231 HRS

HOROMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF 3109	Fecha:	0/12/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10890W	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	54231 HRS

OBSERVACIONES

***PROGRAMAR SERVICIO AL EJE DE DIRECCION EN GENERAL, REQUIERA CAMBIO DE PERNOS Y BUJES**

***REQUIERE BALEROS DELANTEROS Y RETENES**

***REQUIERE LIMPIEZA DE BALATAS**