




Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	3122 KAUF	Fecha:	08/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	70008678	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	HRS

“REVISIÓN Y DIAGNOSTICO” SE JALONEA PARA REVERSA Y AVANZAR

LIMPIEZA DE TAPA DISTRIBUIDOR





VHSA-0120

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	3122 KAUF	Fecha:	08/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	70008678	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE RESORTE DE INCH





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	3122 KAUF	Fecha:	08/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	70008678	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	HRS

ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA-0120

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	3122 KAUF	Fecha:	08/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	70008678	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	HRS

SE AJUSTA CHICOTE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	3122 KAUF	Fecha:	08/02/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	70008678	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	HRS

OBSERVACION

- SE SOLICITA AJUSTAR PROTECTOR FRONTAL DE MICA
- SE SOLICITA AJUSTAR PLACA DE DATOS
- REQUIERE 2 LLANTAS TRASERA Y 2 LLANTAS DELANTERAS
- FUGA POR ARNES DE SOLENOIDES DE TRANSMISION