



VHSA-0154

Empresa:	CORONA TAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	8FG50-20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11011 HRS

"REEMPLAZO DE MANGUERA DE PRESIÓN DE 4TA FUNCIÓN"

REEMPLAZAMIENTO DE MANGUERA DE PRESION DE 4TA FUNCION





VHSA-0154

Empresa:	CORONA TAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	8FG50-20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11011 HRS

REEMPLAZAMIENTO DE MANGUERA DE PRESION DE 4TA FUNCION





VHSA-0154

Empresa:	CORONA TAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	13/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	8FG50-20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11011 HRS

REEMPLAZAMIENTO DE MANGUERA DE PRESION DE 4TA FUNCION

