



VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000HRS"

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

REEMPLAZO DE BUJIAS





VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR






VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION






VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIA





VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL






VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

LAVADO DEL RADIADOR





VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL





VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL






VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

LUBRICADO DE CADENAS





VHSA-0130

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF 3165	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70023390	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	12339.7 HRS

HOROMETRO

