




Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS"

REEMPLAZAMIENTO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS

REEMPLAZAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS

“REEMPLAZAMIENTO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS

REEMPLAZAMIENTO DE BANDA





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS

REEMPLAZAMIENTO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS

REEMPLAZAMIENTO DE BUJIA





VHSA-0122

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS

REEMPLAZAMIENTO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS

REEMPLAZAMIENTO DE ACEITE DIFERENCIAL





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS”





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS


LAVADO GENERAL DE EQUIPO





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS

LAVADO GENERAL DE EQUIPO





VHSA-0122

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS

LUBRICADO DE CADENAS





VHSA-0122

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF 3166	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	82-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	15503.1 HRS

HOROMETRO

