



Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3178	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11898.1 HRS

“REEMPLAZO DE BALEROS DE POLEA AUXILIAR DEL VENTILADOR Y REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE TRANSMISIÓN POR FUGA”





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3178	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11898.1 HRS

REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE TRANSMISIÓN POR FUGA





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3178	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11898.1 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE POLEA AUXILIAR DEL VENTILADOR





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF 3178	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11898.1 HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE POLEA AUXILIAR DEL VENTILADOR

