



Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	17/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8E645	Serie:	20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11014HRS

“REEMPLAZO DE RADIADOR Y ENFRIADOR DE ACEITE REEMPLAZO DE ELECTROVÁLVULA”





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	17/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8E645	Serie:	20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11014HRS

“REEMPLAZO DE RADIADOR Y ENFRIADOR DE ACEITE REEMPLAZO DE ELECTROVÁLVULA”





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	17/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8E645	Serie:	20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11014HRS

“REEMPLAZO DE RADIADOR Y ENFRIADOR DE ACEITE REEMPLAZO DE ELECTROVÁLVULA”





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	17/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8E645	Serie:	20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11014HRS

“REEMPLAZO DE RADIADOR Y ENFRIADOR DE ACEITE REEMPLAZO DE ELECTROVÁLVULA”





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	17/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8E645	Serie:	20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11014HRS

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE

