



Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000HRS”


REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS


REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS


REEMPLAZO DE BUJIA





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

NIVELADO DE FLUIDOS





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

REVISION GENERAL DE ACCESORIOS





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

ENGRASADO DEL EQUIPO





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS


LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESION





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF 3171	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13764.2 HRS

HOROMETRO

