



Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000HRS"

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS


REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOD





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS

REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS

NIVELADO DE FLUIDO





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS


LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS

ENGRASADO DEL EQUIPO





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF 3170	Fecha:	16/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8981HRS

HOROMETRO

