



Empresa:	MADERA SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE BUJIA POR FALLA EN CILINDRO, REEMPLAZO DE CABLE DE BUJIA, TAPA DE DISTRIBUIDOR, ROTOR Y REVISION DE NIVELES”





Empresa:	MADERA SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BUJIA POR FALLA EN CILINDRO





Empresa:	MADERA SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE CABLE DE BUJIA





Empresa:	MADERA SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	MADERA SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MADERA SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

***REVISION DE NIVELES**





Empresa:	MADERA SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE BUJIA POR FALLA EN CILINDRO, REEMPLAZO DE CABLE DE BUJIA, TAPA DE DISTRIBUIDOR, ROTOR Y REVISION DE NIVELES”

