



Empresa:	MADERA SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04783E	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE BUJIA POR FALLA EN CILINDRO, REEMPLAZO DE CABLE DE BUJIA, TAPA DE DISTRIBUIDOR, ROTOR Y REVISION DE NIVELES”


***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR**





Empresa:	MADERA SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04783E	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE 4 BUJIAS POR FALLA EN CILINDRO, YA QUE NO GENERABA EXPLOSIÓN EN LA ADMISIÓN**





Empresa:	MADERA SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04783E	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE CABLE DE BUJIA Y TAPA DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	MADERA SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04783E	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***REVISION DE NIVELES**





Empresa:	MADERA SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	20/01/2026
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04783E	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE BUJIA POR FALLA EN CILINDRO, REEMPLAZO DE CABLE DE BUJIA, TAPA DE DISTRIBUIDOR, ROTOR Y REVISION DE NIVELES”

